業界初！建具一体型!!

ST Water Protect

ST ウォータープロテクト

通常時はすっきり!!

Stainless steel Door + Water Protect Sheet

60cm タイプセット時イメージ図

特許番号第5746729号

わずかな漏水も許さない完全止水、漏水 0%。※注1

※注 1: 当社実験値

■工具を使わない簡単セット

■建具の開口幅 2.3m まで取付可能

■止水高さ 30cm・60cm・1m の 3 タイプ

■穴があいても裂けにくい強力シート

万が一、小石や枝などで
穴があいても裂けにくい
特殊素材を採用!!

水を 1.5t 満タンにした状態で
ドライバーで穴あけテスト

かんたんセット約3分!!

1

持ち運び不要、床下収納

下部レールフタをはずし、両サイド押さえ柱、中間補強柱及び補強バーを取り出します。

2

中間補強柱を床面に差込み、補強バーをセットします。
※止水高さ 1m タイプの場合は、補強バーは 4 本となります。

3

両端の引上げ用取手を持ちシートを引き上げ、中間柱に金具を引っ掛けます。両サイドの押え柱で固定し取付け完了です。

※取扱説明書と同様に組立てされなかった場合には、漏水のおそれがあります。

軽量止水シート
ST Water Protect
ST ウォータープロテクト

■標準仕様

■後付けタイプ特注仕様

姿図〈引き戸〉

平断面図

突然やってくる水害対策は万全ですか?

我が国では、国土の１割を占める洪水氾濫域（洪水時の河川水位より地盤の低い区域）に、人口の半分、資産の４分の３が集中しています。このように、水害に対して脆弱な国土環境であるため、毎年各地で、梅雨前線の活動や台風の影響により、豪雨災害が発生しています。平成 16 年には、新潟・福島豪雨や台風 23 号により、人的被害を含む大きな被害が生じました。また、平成 17 年には、集中豪雨により、東京都中野区・杉並区で浸水被害が発生しました。
都市部では、流域の開発や都市内のコンクリート、アスファルト化による排水能力不足などから、都市型水害が生じており、不浸透域の増大や地下空間の利用が被害を大きくしている要因と考えられます。そして現在、「特定都市河川浸水被害対策法」の制定などにより対策が進められています。

〈参照文献：国立国会図書館 ISSUE BRIEF NUMBER 544(JUN 13.2006)〉

貯水試験にて性能値を確認

弊社工場試験で、設定された止水高さ（100cm 仕様）をクリアしています。

製品保証およびメンテナンス

① 保証書に記載の保証期間中に、「止水シート」を使用した際、「止水シート」からの過度の漏水などによる事故が発生した場合には、「生産物賠償責任保険」にて対応致します。但し、火災・地震・噴火及びそれに起因する津波・火災・故意又は取付け不良による漏水事故、構造体の変位及び関連他工事損傷等に起因して漏水事故が発生した場合は保証の対象ではありません。
② 保証期間は保証書に記載された期日より 10 年となります。但し、メンテナンス契約を受けない場合は保証対象外となります。
③ メンテナンスは毎２年に１回とし、メンテナンス契約は毎２年更新の条件での保証対象となります。更新されない場合は保証対象外となります。
④ メンテナンスの際、製品の状態により有償にて部品の交換が必要となる場合があります。

〈販売代理店〉
三和タジマ株式会社
http://www.tajima-st.co.jp

本　社　〒171-0014 東京都豊島区池袋2-77-5 フォーラム･アイエスビル TEL03-5954-5880 FAX03-5954-5869
東　京　〒171-0014 東京都豊島区池袋2-77-5 フォーラム･アイエスビル TEL03-5954-1631 FAX03-5954-1635
名古屋　〒461-0011 名古屋市東区白壁2-4-8 TEL052-955-3805 FAX052-955-3885
大　阪　〒545-6027 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス TEL06-6657-6116 FAX06-6657-6117
神　戸　〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-2-15 三宮米本ビル TEL078-251-3421 FAX078-231-1823
埼玉工場　〒350-0436 埼玉県入間郡毛呂山町川角484 TEL049-294-1221 FAX049-276-1053
名古屋工場　〒484-0952 愛知県犬山市上舞台23-1 TEL0568-67-1321 FAX0568-69-0208

止水シート製造元：グローバルアーク株式会社

2015.09